



Merkblatt

Gewerbliche Entsorgung von künstlichen Mineralfasern (KMF) auf der Deponie Vogelsang

Vor der Anlieferung

Die Anlieferung von KMF-Abfällen auf der Deponie Vogelsang ist nur nach vorheriger **Anmeldung beim Stoffstrommanagement mineralische Abfälle** möglich.

Für die Prüfung durch unser Stoffstrommanagement wird im Vorfeld eine **grundlegende Charakterisierung** des Abfalls benötigt. Erst nach Erhalt der **Auftragsbestätigung** kann mit der Anlieferung begonnen werden.

Bei Mineralfaserabfällen handelt es sich um gefährliche Abfälle (AVV 17 06 03* „anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält“). Gefährliche Abfälle zur Beseitigung sind der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg (SAA) anzudienen. Das **Entsorgungsnachweisverfahren** (elektronisch) muss rechtzeitig vor der Anlieferung bei der SAA durchgeführt werden.

Details zur Anlieferung

KMF-Abfälle können nur **gepresst und staubdicht verpackt** angenommen werden. Nur in gepresster Form ist ein fachgerechter Einbau möglich und eine Beeinträchtigung der Standsicherheit des Deponiekörpers ausgeschlossen.

Für das Abladen ist der Anlieferer zuständig. Die **Abfälle dürfen beim Abladen weder geworfen noch geschüttet oder gekippt werden**. Sollte das Abladen durch den Anlieferer nicht möglich sein, so muss dies bei der Anmeldung mitgeteilt werden.

Bei der Anlieferung müssen von dem Fahrer die **Auftragsbestätigung** der Entsorgungsbetriebe sowie der **Abfallbegleitschein** mitgeführt werden.

Wohin?

Deponie Vogelsang
Vogelsangklinge 1, 74076 Heilbronn

Die Anlieferung von KMF-Abfällen ist immer **donnerstags von 08:00-11:00 Uhr** möglich, wenn bis spätestens montags eine **Voranmeldung** beim Stoffstrommanagement erfolgt ist.

Kontakt

Stoffstrommanagement mineralische Abfälle

Tel.: 07131 56-4528
mineralische-abfaelle@Heilbronn.de
